

Ringlaan 39 1853 - Strombeek-Bever tel. +32 2 880 88 90 info@aceg.be www.aceg.be



## Contrôle d'une élévateur à plate-forme mobile.

P2: L'UTILISATION DE L'APPAREIL DE LEVAGE/L'ASSENCEUR PEUT ÊTRE CONTINUÉE. NÉANMOINS IL FAUT REMÉDIER AU PLUS VITE À LA (AUX)
REMARQUE(S) CITÉE(S). (VOIR FICHE EN ANNEXE)

Date: 04/07/2024 Inspecteur: Daniel Godin Mentor:

Étiquette d'identification: 2 Référence client:

Date rapport: 04/07/2024

L'inspection suivante doit avoir lieu avant: 04-10-2024

Adresse de l'installation

Rue des Waides

Numéro 9

Boîte

Postcode 4890

Commune Thimister-Clermont

Pays Belgique

Propriétaire

Nom RMS8

Rue des Waides

Numéro 9

Boîte

Postcode 4890 Commune Thimister Pays Belgique

Entrepreneur

Nom RMS8

 $\ensuremath{\mathsf{N}}^\circ$  TVA BE 0891 617 862 Numéro de téléphone +32 87 78 72 30 E-mail info@rms8.be

Type de contrôle: Périodique (Législation : voir section "notes")

Date de l'inspection annuelle

exécutée:

04/07/2024

Effectuer une inspection annuelle

Marque Genie Type Gs-5390 N° de série / N° client GS

Charge max. 1410 kg Nombre de personnes max. 4

Limiteur de charge présent: Oui

Test limiteur de charge avec poids fait Date: 04-07-2024

le:

N° de série / N° client GS9014-49203 Année de construction 2014

Châssis Roues/wielen

Date d'expiration: 04-07-2025

	Emplacen	nent du cor	itrôle: Dépó	ot RMS8	RIST	
Critères de contrôle administratifs périodique	BON	РВ	PA		Remarques	Image
Rapport positif de mise en service présent. voir rapport of		0	0			2 RMS
Critères de contrôle techniques - Trimestriel	BON	РВ	PA	Р3	Remarques	Image
Critères de contrôle techniques - Trimestriel  Identification T	BON	РВ	PA	P3	Remarques	Image
Trimestriel			PA		Remarques	Image
Identification T	•	0	0	0	Rappel : br /> La charnière du bas de la porte d'accès au panneau de commande est cassé	Image
Identification T  Positionnement et ancrage		0	0	0	Rappel : br /> La charnière du bas de la porte d'accès au panneau de commande est	

Alimentation T	0	0	0	0		
Habitacle/plate-forme/cabine 3M	0	0	0	0		
Dispositif de levage 3M	0	0	0	0		
Descente de secours T	0	0	0	0		
Dispositif d'inclinaison 3M	0	0	0	0		
Critères de contrôle techniques - Annuel	BON	РВ	PA	Р3	Remarques	Image
Structure J	0	•	0	0	Structure côté droit de la nacelle est pliée	
Limiteur de charge A	0	0	0	0		

## INFRACTIONS/REMARQUES/NOTES

## **NOTES**

L'examen dont ce rapport résulte ne peut en aucun cas être utilisé comme « déclaration » type IIA ou IIB de la directive machines 2006/42 et l'AR 12/08/2008. Un élevateur à plate-forme mobile rentre dans le champ d'application du R.G.P.T., l'AR du 05/05/1995 ou l'AR 12/08/2008 (avec CE) ou l'AR 12/08/1993 (sans CE). Le contrôle dont ce rapport résulte, a été effectué sur base du RGPT art. 281.

Les contrôles se font sans démontage préalable. Ils sont limités à une vérification visuelle, l'inspection du bon état des composants non-électriques qui peuvent être atteints en sécurité et l'inspection du fonctionnement de l'appareil.

Le contrôle de l'installation électrique de l'appareil ne rentre pas dans la mission de ce contrôle.

Selon Codex Art. IV.2-11, les rapports, documents et attestations sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. Ils doivent en plus être communiqués au Comité pour la Prévention et la Protection au travail, ou, en l'absence d'un comité, à la délégation syndicale et, en l'absence d'une délégation syndicale, aux travailleurs conformément à l'art.53 de la loi 04/08/1996.

## **PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION**

Durée de l'inspection: de 12:00 à 12:25

L'inspecteur Daniel Godin

Daniel Godin - ACEG #100

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481