



JOB OVERZICHT

ACEG
 Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 BTW nr: BE0846.351.031
 www.aceg.be
 Tel: +32 2 880 88 90

RMS8
 Rue des Waides 9
 4890 Thimister
 Belgie

 BE 0891 617 862
 info@rms8.be

Opdrachtnummer:	Datum:	Adres	Inspecteur
1223159	09/01/2024	4890 Thimister-Clermont Rue des Waides 8	Daniel Godin

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
1416872	PC.HH.28 Heftruck/Verreiker (gebruikt als heftoestel) - Periodiek	5		HWLP1		N°5			
1416874	PC.HH.28 Heftruck/Verreiker (gebruikt als heftoestel) - Periodiek	11		HWLP1		N°11			
1416875	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	3		HWLP1					
1416877	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	17		HWLP1					
1416878	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	8		HWLP1					
1416879	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	22		HWLP1					
1416880	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	21		HWLP1		N°21			
1416881	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	4		HWLP2	Structure du panier est pliée De mandstructuur is gevouwen				
1416882	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	13		HWLP1					

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
1416883	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	20		HWLP2	Structure de la nacelle légèrement pliée. Gondelstructuur licht gebogen.				
1416884	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	N°1		HWLP1	Date du dernier test de limiteur de charge a expiré, veuillez prévoir un test de charge au plus vite De datum van de laatste test van de belastingsbegrenzer is verstreken, gelieve zo snel mogelijk een belastingstest te plannen				
1416885	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	7		HWLP1		N°7			
1416886	PC.HH.34 Hoogwerker - Periodiek	N°9		HWLP1		N°9			
					Une attache du boîtier de commande de la nacelle est cassée, veuillez y remédier La plinthe du panier est pliée Een bevestigingsmiddel op de bedieningskast van de mand is gebroken. De korf sokkel is verbogen				